

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00

## LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES

REV.	ELABORAÇÃO	DATA	ETAPA	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
0		17/09/20	EXECUTIVO		



## 1. INTRODUÇÃO

Este documento reúne as orientações para os serviços de melhoria e adequações da UBS AMERICANÓPOLIS, localizada na Rua Cidade de Santos, 46, Americanópolis - 04336-050, no Distrito Jabaquara, no município de São Paulo.

As intervenções, além deste relatório fotográfico, serão apresentadas por meio de desenho e Memorial Descritivo.



## 2. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO POR AMBIENTE - TÉRREO

### 2.1 VACINA




Foto 01



Foto 02

AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO AVARIADO POR NOVOS.**



**Foto 03**

**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

**IN07. AMBIENTE SEM AR CONDICIONADO.**

**2.2 SAME**

Foto 04




Foto 05

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**
- CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.**






Foto 06




Foto 07

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.

**2.3 CURATIVO**

Foto 08



Foto 09

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO AVARIADO POR NOVOS.**

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 10

## 2.4 MEDICAÇÃO



Foto 11



Foto 12

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002.**



## 2.5 ESTERILIZAÇÃO



Foto 13



Foto 14

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO AVARIADO POR NOVOS.**



Foto 15



Foto 16

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002


**2.6 EXPURGO**

Foto 17



Foto 18

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO AVARIADO POR NOVOS.**



Foto 19

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002



**2.7 REGISTRO MÃE PAULISTANA**

Foto 20



Foto 21

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**

## 2.8 RECEPÇÃO



Foto 22



Foto 23

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**

Foto 24



Foto 25

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**



## 2.9 FARMÁCIA E ALMOXARIFADO




Foto 26



Foto 27

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.



**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**

Foto 28



Foto 29

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**
- IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.**



Foto 30




Foto 31

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

**2.10 ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS**

Foto 32



Foto 33

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**




**2.11 CONSULTÓRIO CLÍNICO 01**

Foto 34



Foto 35

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**



Foto 36



Foto 37

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.  
CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

**Foto 38****IN03. SUBSTITUIR TOMADA AVARIADA.**

**2.12 W.C FUNCIONÁRIOS MASCULINO**

Foto 39




Foto 40

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**
- AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS**
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.**
- IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.**



Foto 41

IN04. TROCA DE TORNEIRA

IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.



**2.13 W.C FUNCIONÁRIOS FEMENINO**

Foto 42



Foto 43

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.
- IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 44



Foto 45

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.**

**IN04. TROCA DE TORNEIRA**  
**IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.**  
**2.14 ATENDIMENTO IDOSO**



**Foto 46**



**Foto 47**

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**



**Foto 48**

**AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.**

**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**




**2.15 ACOLHIMENTO**

Foto 49



Foto 50

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**


**2.16 DML**

Foto 51



Foto 52

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- AC05. INSTALAR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.




Foto 53

AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.

**2.17 W.C****Foto 54****Foto 55**

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**
- AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS**
- IN04. TROCA DE TORNEIRA**
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.**




**IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.**

Foto 56



Foto 57

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.**  
**CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.**  
**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**


**2.18 W.C PNE**

Foto 58



Foto 59

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AB05. NORMATIZAR BARRAS DE APOIO.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- IN04. TROCA DE TORNEIRA
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.
- IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS .DOC

Revisão

00



Foto 60

CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.


**2.19 OBSERVAÇÃO**

Foto 61




Foto 62

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002**





Foto 63

IN03. SUBSTITUIR TOMADA AVARIADA.

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002



Foto 64



Foto 65

AV01. NORMATIZAR INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS CONFORME A NBR 12188.

**2.20 ACOLHIMENTO – SALA 03**

Foto 66




Foto 67

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**




Foto 68

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.



**2.21 OBSERVAÇÃO INFANTIL**

Foto 69



Foto 70

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002**




Foto 71



Foto 72

**CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.**

**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**



Foto 73

AV01. NORMATIZAR INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS CONFORME A NBR 12188.

**2.22 INALAÇÃO**

Foto 74



Foto 75

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002**





Foto 76

CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.

**2.23 EMERGÊNCIA**

Foto 77




Foto 78

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.****AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**



Foto 79

AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO AVARIADO POR NOVOS.


**2.24 CIRCULAÇÃO VERTICAL, CIRCULAÇÃO E ESPERA**

Foto 80




Foto 81

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.****AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**





Foto 82




Foto 83

AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.

AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE CERÂMICO POR PISO PORCELANATO COM FAIXAS ANTI DERRAPANTES.

AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.

### 3. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO POR AMBIENTE – 1º PAVIMENTO

#### 3.1 ODONTOLOGIA



Foto 84



Foto 85

**AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

**AC05. RETIRAR REVESTIMENTO EXISTENTE.**



Foto 86



Foto 87

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.**  
**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

### 3.2 ADMINISTRAÇÃO



Foto 88




Foto 89

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.





Foto 90

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.

**3.3 CONSULTÓRIO 04**

Foto 91



Foto 92

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**



Foto 93




Foto 94

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002



Foto 95




Foto 96

AC03. RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS POR BURACOS, FISSURAS E TRINCAS.  
AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.



### 3.4 COPA



Foto 97



Foto 98

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- AC05. INSTALAR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 99

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.

**3.5 CONSULTÓRIO 05**

Foto 100



Foto 101

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 102

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002



**3.6 CONSULTÓRIO 06**

Foto 103



Foto 104

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.



Foto 105



Foto 106

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**



Foto 107



Foto 108

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.



Foto 109

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.



**3.7 CONSULTÓRIO 07**

Foto 110



Foto 111

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**



Foto 112




Foto 113

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002

**3.8 CONSULTÓRIO 08**

Foto 114



Foto 115

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**




Foto 116



Foto 117

**IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.**  
**IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**



**3.9 CONSULTÓRIO 09****Foto 118****Foto 119**

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 120

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002

### 3.10 DEPÓSITO



Foto 121



Foto 122

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

**Foto 123****IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**



**3.11 CONSULTÓRIO 15**

Foto 124



Foto 125

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**



Foto 126



Foto 127

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002

**3.12 CONSULTÓRIO 14**

Foto 128



Foto 129

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/Empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS .DOC

Revisão

00



Foto 130

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002



**3.13 CONSULTÓRIO 13**

Foto 131



Foto 132

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/Empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS .DOC

Revisão

00



Foto 133

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002

**3.14 W.C MASCULINO**

Foto 134



Foto 135

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.  
 AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.  
 AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.  
 AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS  
 IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.  
 IN04. TROCA DE TORNEIRA  
 IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.  
 IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.

**3.15 VESTIÁRIO FEMININO**

Foto 136



Foto 137

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.
- IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.
- IN04. TROCA DE TORNEIRA
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.
- IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.





Foto 138



Foto 139



Foto 140

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.**

**IN03. SUBSTITUIR TOMADA AVARIADA.**

**IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.**

### 3.16 VESTIÁRIO MASCULINO



Foto 141



Foto 142

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS**  
**IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.**  
**IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.**  
**IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.**

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 143



**Foto 144****CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.****CX02. SUBSTITUIR FECHADURAS E TRINCOS AVARIADOS.****IN04. TROCA DE TORNEIRA****IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.****3.17 W.C FEMININO****Foto 145****Foto 146**



- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.
- AC05. SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO AVARIADO POR NOVOS.
- IN01. TROCA DE LUMINÁRIA CONFORME A RDC 50/2002.
- IN04. TROCA DE TORNEIRA
- IN05. TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS.
- IN06. SUBSTITUIÇÃO DE RALO AVARIADO.

### 3.18 CONSULTÓRIO 12



Foto 147



Foto 148

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.



Foto 149



Foto 150

**CX01. MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA AVARIADAS.  
IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

**3.19 CONSULTÓRIO GINECOLOGIA – SALA 11****Foto 151****Foto 152****AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.****AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**



**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**

Foto 153



Foto 154

**IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.****IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002**

**3.20 CONSULTÓRIO - SALA 10**

Foto 155



Foto 156

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 157

IN04. TROCA DE TORNEIRA DE ACORDO COM A RDC 50/2002

**3.21 RAI X ODONTOLOGIA**

Foto 158



Foto 159

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.**






Foto 160

IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.

**3.22 GERÊNCIA**

Foto 161




Foto 162

- AB01. SUBSTITUIR COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.
- AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00



Foto 163

AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.

### 3.23 CIRCULAÇÃO E ESPERA



Foto 164




Foto 165

AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.

AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.

AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO COM FAIXAS ANTI DERRAPANTES.



Título

# LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Projeto/empreendimento **AMAUBS AMERICANÓPOLIS**

Data Emissão

17/09/20

Código Empreendimento

7.12

Nome do Arquivo

PE\_LF\_AMAUBSAMERICANÓPOLIS

.DOC

Revisão

00




Foto 166




Foto 167

AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.

**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**

Foto 168



Foto 169

- AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**  
**AC02. SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR PISO PORCELANATO.**  
**AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.**  
**IN02. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CODUÍTES E CANALETAS AVARIADAS.**



Foto 170

AC04. TRATAMENTO DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO.

**4. ANTIGO PRÉDIO AMA DESATIVADO**

Foto 171



Foto 172

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE PAREDES, CAIXILHARIA, PORTAS E TETOS.**



## 5. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO ÁREA EXTERNA

### 5.1 CALÇADAS, MUROS E PORTÕES



Foto 173



Foto 174

- AB03. INSTALAÇÃO DE PISO PÓDOTÁTIL.
- AB04. NORMATIZAR CALÇADADE ACORDO COM A NBR 9050.
- AC01. EXECUTAR PINTURA DE MUROS E GRADIS.
- AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.

**5.2 FACHADAS, PISOS, MUROS INTERNOS E GRADIS**

Foto 175



Foto 176

**AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS E GRADIS.**  
**AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.**





Foto 177



Foto 178

AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS, PORTAS E GRADIS.  
AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.



Foto 179



Foto 180

AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS, PORTAS E GRADIS.  
AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.





Foto 181



Foto 182

**AB03. MANUTENÇÃO DE PISO PÓDOTÁTIL.**  
**AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS.**  
**AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.**



Foto 183



Foto 184

AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS E GRADIS.

AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.

AC06. MANUTENÇÃO DE TELHAS AVARIADOS.



Foto 185

AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS E GRADIS.  
AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.



Foto 186





Foto 187



Foto 188

AC01. EXECUTAR PINTURA DE FACHADAS E GRADIS.  
AC02. MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO.



## 6. QUADRO DE FORÇA EXISTENTE



Foto 189



Foto 190

### IN09. QUADRO DE FORÇA EXISTENTE – TÉRREO